



Montering og opspænding af fjeder.

50 250 260



Der findes højre og venstredrejede fjedre se enden af fjedertråd i opspændingsflange.

