


Ingen garageport kan holde regnvand ude ved slagregn eller store mængder regn derfor anbefales det at der etableres fald væk fra porten således at porten lige lukker ned inde i begyndende fald, så regnvand fra porten ikke trænger ind under bundliste.



Faldet bør udføres 40 mm. inde i rummet så porten lukker ned i starten af faldet

